



Подготовка стерилизуемых датчиков SpO₂ к повторному применению

Очистка и дезинфекция датчиков SpO₂

SoftTip® plus • SoftTip® • MultiSoft®

Использование по назначению

Эту инструкцию необходимо внимательно прочитать перед очисткой/дезинфекцией. Компания Envitec Wismar GmbH, являющаяся производителем и дистрибутором данной продукции, не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, вызванный неправильными действиями при эксплуатации, манипуляции, подготовке, стерилизации и техобслуживании. Датчики допускаются к использованию прошедшим инструктаж и квалифицированным персоналом исключительно по назначению в медицинских целях.

Очистка/дезинфекция вручную

SoftTip® plus, SoftTip®, MultiSoft®

Машинная очистка/дезинфекция/
стерилизация

Только SoftTip® plus

Подготовка

Рекомендуется осуществлять подготовку датчика к повторному применению непосредственно после предыдущего использования, поскольку засохшие загрязнения являются трудновыводимыми. **Переполнение лотков для инструментов и лотков для очистки не допускается.**

Оборудование и материалы для очистки/дезинфекции*

- Разрешенные к применению чистящие и дезинфицирующие средства, которые не обладают связывающим белок действием (при смешивании необходимо соблюдать рекомендации изготовителя)
- Сжатый воздух
- Мягкие одноразовые салфетки
- Щетка для машинной очистки
- Полностью деминерализованная вода (ПДВ)

Для очистки и дезинфекции датчиков SpO₂ могут применяться стандартные и разрешенные для данной области применения чистящие и дезинфицирующие средства на основе альдегидов, спиртов, аминов, щелочей или четвертичных соединений аммония, если они имеют состав и концентрацию, аналогичные нижеуказанным средствам.

Название средства	Производитель	Назначение
Gigasept Instru AF (Glycoderivat)	Schülke & Mayr GmbH www.schuelke-mayr.com	Очистка и дезинфекция вручную
Gigasept FF (альдегид)		Очистка и дезинфекция вручную
Perfektan TB	Dr. Schumacher GmbH www.schumacher-online.com	Дезинфекция вручную
Descoton Forte (альдегид)		Дезинфекция вручную
Neodisher LM2		Очистка вручную
Neodisher	Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG www.drweigert.de	Машинная очистка (термодезинфекция)
MediClean forte		Машинная промывка (термодезинфекция)
Neodisher MediKlar		Машинная промывка (термодезинфекция)
Deconex 22 LIQ/24 LIQ	Borer Chemie AG www.borer.ch	Машинная очистка (термодезинфекция)
Deconex 26 plus		Машинная очистка (нейтрализация/предварительная промывка)

Таблица 1. Щелочные чистящие и дезинфицирующие средства, прошедшие испытания

* Институт им. Роберта Коха рекомендует использование щелочных чистящих средств

Очистка/дезинфекция вручную SoftTip® plus, SoftTip®, MultiSoft®

1. После каждого использования и перед размещением на другом пациенте датчик необходимо тщательно очистить или продезинфицировать.
2. Предварительно подготовьте датчик согласно разделу «Подготовка».
3. Перед очисткой или дезинфекцией отсоедините датчик от монитора.
4. Тщательно смойте поверхностные загрязнения с датчика.
5. Щеткой или одноразовой салфеткой очистите поверхности (внутренние и наружные) с применением чистящего и дезинфицирующего раствора (соблюдайте указания производителя). Для очистки рекомендуется вывернуть наизнанку силиконовый корпус датчика. Датчики SoftTip разрешается погружать в чистящее средство (см. табл. 1: щелочные чистящие и дезинфицирующие средства, прошедшие испытания).
6. В завершение промойте датчик в полностью деминерализованной воде объемом прибл. 200 мл в течение не менее 1 минуты. При этом вода должна затекать в штекер, а отверстия штекера/гнезда должны быть неоднократно промыты водой.
7. Убедитесь, что датчик полностью очищен от загрязнений.
8. При необходимости повторите очистку в полном объеме вручную.
9. Высушите датчик (см. раздел «Сушка»).

Машинная очистка/дезинфекция/стерилизация в соответствии со стандартом prEN 15883 Только для датчиков SoftTip® plus!

- Вставьте датчики в устройство очистки так, чтобы вода могла вытекать из штекера и не оставалось необработанных мест.
- Установите на устройстве подходящий цикл очистки и дезинфекции (см. указания производителей в инструкциях к устройствам очистки и дезинфекции, чистящим и дезинфицирующим средствам).
- При извлечении датчика осмотрите наконечник, защищающий от перегиба, штекер и корпус на предмет видимых загрязнений. Убедитесь, что датчик полностью очищен от загрязнений.
- При необходимости повторите цикл очистки или очистите вручную.

Стандартный цикл при машинной очистке и...

термодезинфекции:	комбинированной химической и термодезинфекции:
Предварительная промывка: холодная вода, при необходимости ПДВ	Предварительная промывка: холодная вода, при необходимости ПДВ
Очистка: 40-60 °C, 5 мин, предпочтительно с использованием щелочи, при необходимости ПДВ	Очистка: 40-60 °C, 5 мин, предпочтительно с использованием щелочи, при необходимости ПДВ
Промывка: теплая или холодная вода, при необходимости ПДВ	Дезинфекция: ПДВ ≤ 60 °C с добавлением подходящего дезинфицирующего средства
Дезинфекция: ПДВ, 80-95 °C; машинная термическая дезинфекция осуществляется с соблюдением национального нормативного акта, устанавливающего значение A0 (время дезинфекции в секундах при определенной температуре; см. определение в стандарте ISO 15883).	Окончательная промывка: ПДВ макс. 60 °C

Сушка

При выполнении сушки в рамках цикла очистки/дезинфекции температура не должна превышать 95 °C. Сушка наружной поверхности датчиков осуществляется в цикле сушки устройства очистки/дезинфекции.

При необходимости датчики дополнительно вытирают насухо вручную салфеткой без ворса. Полости в датчиках высушивают с помощью стерильного сжатого воздуха.

Контроль и функциональная проверка

Осмотрите датчики на предмет повреждений. Изношенные, пористые, деформированные или иным образом поврежденные датчики не подлежат использованию.

Упаковка

- Используйте стандартную, подходящую для паровой стерилизации упаковку, отвечающую требованиям ISO 11607 и DIN EN ISO 11607-1.
- Упаковка (чехол и т. д.) должна иметь размер, достаточный для размещения одного датчика без перегиба.

Стерилизация

Термическая стерилизация	Комбинированная химическая и термическая стерилизация
Рекомендуется использование термической стерилизации насыщенным паром согласно DIN EN 17665-1 с выдержкой в течение не менее 3 мин при температуре 134 °C или 15 мин при 121 °C. Во избежание образования пятен и коррозии пар не должен содержать примесей.	Для стерилизации датчиков SoftTip®plus используется процедура Sterrad* (низкотемпературный плазменный стерилизатор), утвержденная компанией Advanced Sterilization Products. Необходимо соблюдать указания производителя.

Максимальное количество повторных применений

Срок службы продукции зависит от износа и повреждения при нормальном использовании и подготовке к повторному применению.

При соблюдении этой инструкции и использовании рекомендованных и прошедших испытания чистящих и дезинфицирующих средств возможно до 100 повторных применений.